

MISURE DI AUTOPROTEZIONE RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE

Al fine di essere consapevoli e preparati ad affrontare una eventuale emergenza, è bene conoscere alcuni comportamenti per “l’**autoprotezione**”.

1. Rimanere o rifugiarsi in luogo chiuso
2. Chiudere porte e finestre, spegnere i condizionatori sigillando le prese d’aria
3. In caso di propagazione di una nube tossica, respirare attraverso un panno bagnato
4. Non fumare, spegnere le fiamme libere
5. Sintonizzarsi sulle emittenti radiotelevisive locali e attenersi alle indicazioni delle autorità
6. Non usare gli ascensori, non telefonare per non sovraccaricare le linee
7. Non andare a prendere i bambini a scuola
8. Non recarsi sul luogo dell’incidente
9. All’eventuale ordine di evacuazione recarsi a piedi nelle direzioni indicate dalle autorità

Fare in modo che in famiglia tutti conoscano i principali comportamenti per “l’**autoprotezione**”.